
SUPPLEMENTS

INTRODUCTION

Les suppléments de cette section contiennent les procédures d'utilisation développées des équipements standard et optionnels installés dans l'avion. Les exploitants consulteront chaque supplément pour s'assurer que toutes les limites d'utilisation et procédures applicables à leur propre avion sont respectées.

Une Liste Des Supplements Approuvées est fournie pour convenance uniquement et commence en page Log 1 par la liste par titre en ordre numérique de tous les suppléments de cet avion, son numéro et indice de révision. Cette page sera utilisée pour vérifier que le manuel d'utilisation du pilote (MUP) contient tous les suppléments. Ceux qui ne sont pas applicables à l'avion peuvent être retirés du MUP. Cependant, les suppléments des équipements installés sur l'avion doivent restés dans le manuel et ces suppléments doivent être mis à jour dès que les révisions sont disponibles.

Chaque supplément individuel contient sa propre liste de validité des pages. Cette liste énumère le numéro de page et la date effective de chaque page du supplément. Elle donne également les dates des révisions du supplément. En outre, le numéro de référence du supplément fournit l'information sur l'indice de révision. Voir l'exemple suivant :





LISTE DES SUPPLEMENTS APPROUVES

NOTA

IL INCOMBE AU PROPRIETAIRE DE L'AVION LA RESPONSABILITE DE S'ASSURER QU'IL OU QU'ELLE DETIENT LA DERNIERE MISE A JOUR DE CHAQUE SUPPLEMENT DU MANUEL D'UTILISATION DU PILOTE ET DE LA DERNIERE EDITION DE LA «LISTE DES SUPPLEMENTS APPROUVES». LA «LISTE DES SUPPLEMENTS APPROUVES» SUIVANTE EST A SON DERNIER INDICE DE REVISION AU MOMENT DE SON EXPEDITION PAR CESSNA. CEPENDANT, QUELQUES MISES A JOUR ONT PU ETRE INTEGREES ENTRE TEMPS ET LE PROPRIETAIRE DOIT S'EN ASSURER EN CONTACTANT CESSNA CUSTOMER SUPPORT AU (316)517-5800.

N° DU SUPPL.	TITRE DU SUPPLEMENT	INDICE	EQUIPEMENT INSTALLE
1	Ensemble NAV/COM VHF Bendix/King KX 155 A avec indicateur KI 208 ou KI 209A	REVISION	Note the second
2	Transpondeur Bendix/King KT 76C avec Encodeur aveugle	1	***************************************
3	Boite de commande d'écoute Bendix/King KMA 26	1	
4	Balise de détresse Pointer type 3000-11 ou 4000-11 (ELT)	3	
5	Système de navigation GPS Bendix/King KLN 89B	2	
6	Radiocompas Bendix/King KR 87	1	
7	Pilote automatique Bendix/King KAP 140 à un axe	4	the state of the s
8	Equipement pour temps froid	1	
9	Montre/indicateur de température extérieure Davtron Type 803	2	
10	Système de navigation GPS Bendix/King KLN 89	1	
11	Réservé		

172RFRLOG11

22 Décembre 2004

FR LOG 1

LISTE DES SUPPLEMENTS APPROUVES

N° DU SUPPL.	TITRE DU SUPPLEMENT	INDICE DE REVISION	EQUIPEMENT INSTALLE
12	Réservé		
13	Compas Bendix/King KCS-55A asservi au HSI KI-525A	1	
14	Réservé		***************************************
15	Pilote automatique Bendix/King KAP 140 à deux axes	3	•
16	Réservé		
17	Réservé		
18	Réservé		
19	Système de navigation GPS Bendix/King KLN 94	4	
20	Boite de commande d'écoute Bendix/King KMA 28	0	
21	Ecran multifonction Bendix/King KMD 550	0	
22	Système d'alimentation de cabine en 12 volts	0	
24	Montre/OAT/Voltmètre Astrotech modèle TC-2	0	particularly and the second
25	VHF NAV/COM Bendix/King KX 165A	0	*****
26	Réservé		lance and the same

172RFRLOG11

22 Décembre 2004